

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Houdbeker
956/705/05

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *3051/14/13/14*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE *Krasnikstraat*

ADRES INSTALLATIE: *(Omwegangstraat) 8789 Luiselede*

EIGENAAR: *De Jongh & De Baat*

Adres: *Zilvermunt 30 8780 Terebriene*

OPDRACHTGEVER: *Deponie Elektra Zilver*

Adres: *Quaetstraat 1A 8780 Luiselede*

INSTALLATEUR: *idem*

Adres: _____

BTW of IK: *BE 0449 618 997*

EAN: *DUB*
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: *31/03/14* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ onderzoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B. 2.6.2008~~) (~~T.R. art. 231~~) (~~Voorschr. DND~~)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen: *Woning*

Begin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *Omme* V Bescherming van de aansluiting *max 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *E* X *pe* mm² Alg. schakelaar: type *AGAL 30mA*

Plaats van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *14*; RA: *4,5* Ohm; RI tot *720* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: *zie situatiepplan + aardelektroschema*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: *Open*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers naam:
handtekening:

Probleem: Definitieve reilichting, sanitair toestellen, badkamers en keuken nog te plaatsen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *31/01/2014* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Jos BTV
CD 305
D.H.C.

De directeur,